



Стойка (зуб) рыхлителя на бульдозер

Стойки рыхлителя, он же клык или зуб навесного рыхлителя бульдозера подвергаются износу, поэтому требуется их замена.



Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>